WELDWELL®

MMA

EASY200

ENTRADA

1 FASE

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:
  Trabajos de carpinteria metalica, o cerrajeria liviana.

- **MAQUINA DE SOLDAR PARA CARPINTERIA METALICA.**

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	24.3	5.3	72	20 - 200

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
40%@200A/26.4V 100%@124A/25V	10	327*132*222

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.
- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar.

● TRABAJO HOBBY | ○ TRABAJO LIVIANO | ○ TRABAJO SEMI-PESADO | ○ TRABAJO PESADO

MMA

EASY250

ENTRADA

1 FASE

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:
  Trabajos de carpinteria metalica, o cerrajeria liviana.

- **MAQUINA DE SOLDAR PARA CARPINTERIA METALICA.**

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	32.2	7	72	20 - 250

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
40%@250A/25V 100%@155A/27V	10	425*150*234

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.
- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar.

● TRABAJO HOBBY | ○ TRABAJO LIVIANO | ○ TRABAJO SEMI-PESADO | ○ TRABAJO PESADO

WELDWELL®

MMA

ARC201

- PROCESOS DE TRABAJO LIVIANO MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

ENTRADA

1 FASE

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	24.1	5.3	72	20 - 200

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
50%@200A/25V 100%@124A/26.4V	9.6	351*143*231

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.

- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

● TRABAJO LIVIANO ○ TRABAJO SEMI-PESADO ○ TRABAJO PESADO

MMA

ARC200 IGBT

- PROCESOS DE TRABAJO LIVIANO MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

ENTRADA

1 FASE

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	31.8	7	72	20 - 200

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
60%@200A/28V 100%@155A/26.2V	9.6	372*145*205

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.

- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

● TRABAJO LIVIANO ○ TRABAJO SEMI-PESADO ○ TRABAJO PESADO

WELDWELL®

MMA

ARC220-X

- PROCESOS DE TRABAJO LIVIANO MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

ENTRADA

1 FASE

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	31.8	7	72	20 - 200

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
60%@200A/28V 100%@155A/26.2V	9.6	372*145*205

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.
- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar.

● TRABAJO LIVIANO ○ TRABAJO SEMI-PESADO ○ TRABAJO PESADO

MMA

RAZOR200HD

- PROCESOS DE TRABAJO MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

ENTRADA

1 FASE

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	31.8	7	72	20 - 200

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
80%@200A/28V 100%@178A/27V	11.5	432*201*303

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.
- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar.

● TRABAJO LIVIANO ○ TRABAJO SEMI-PESADO ○ TRABAJO PESADO

WELDWELL®

MMA

ARC250 IGBT

ENTRADA

1 FASE

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:

- PROCESOS DE TRABAJO LIVIANO MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	36.4	8	78	20 - 250

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
60%@250A/28V 100%@195A/26.8V	10.4	510*210*370

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.
- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

● TRABAJO LIVIANO ○ TRABAJO SEMI-PESADO ○ TRABAJO PESADO

MMA

ARC250-X

ENTRADA

1 FASE

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:

- PROCESOS DE TRABAJO LIVIANO MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	36.4	8	78	20 - 250

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
60%@250A/28V 100%@195A/26.8V	12	510*210*370

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.
- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

● TRABAJO LIVIANO ○ TRABAJO SEMI-PESADO ○ TRABAJO PESADO

WELDWELL®

MMA

RAZOR250HD

- PROCESOS DE TRABAJO MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

ENTRADA

1 FASE

60 Hz

SALIDA

DC

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	36.4	8	78	20 - 250

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
60%@250A/30V 100%@193A/27.2V	19	480*203*303

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.
- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

● TRABAJO LIVIANO ○ TRABAJO SEMI-PESADO ○ TRABAJO PESADO

- USOS:

MMA

RAZOR300HD

- PROCESOS DE TRABAJO SEMIPESADO MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

UNICA EN EL MERCADO SIENDO MONOFASICA
QUE PUEDE SOLDAR TODO EL DÍA ELECTRODOS DE Ø 3/16

ENTRADA

1 FASE

60 Hz

SALIDA

DC

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	39	12	72	20 - 300

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
100%@300A/32V	31	530*266*376

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.
- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

○ TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ○ TRABAJO PESADO

- USOS:

Para trabajos semipesados, pudiendo soldar electrodos hasta un Ø de **3/16´ 7018E de manera continua**

WELDWELL®

MMA

ARC400E

ENTRADA

3 FASES

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:

- PROCESOS DE TRABAJO SEMIPESADO TRIFASICO TIPO INVERSOR

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P - AC220±15%	47.2	18	72	20 - 400

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
60%@400A/36V 100%@310A/32.4V	31	495*246*368

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.

- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

TRABAJO LIVIANO | TRABAJO SEMI-PESADO | TRABAJO PESADO

MMA

ARC405E

ENTRADA

3 FASES

60 Hz

SALIDA

DC

enviar foto

- USOS:

- PROCESOS DE TRABAJO SEMIPESADO TRIFASICO TIPO INVERSOR

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P - AC220±15%	47.2	18	72	20 - 400

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
60%@400A/36V 100%@310A/32.4V	31	495*246*368

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.

- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

TRABAJO LIVIANO | TRABAJO SEMI-PESADO | TRABAJO PESADO

WELDWELL®

MMA

ARC401 IGBT

- PROCESOS DE TRABAJO PESADO TRIFASICO TIPO INVERSOR

ENTRADA

3 FASES

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P - AC220±15%	47.2	18	72	30 - 400

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
60%@400A/36V 100%@310A/32.5V	27	540*276*428

- ACCESORIOS INCLUÍDOS

Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.

- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN

Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

TRABAJO LIVIANO | TRABAJO SEMI-PESADO | TRABAJO PESADO

MMA

RAZOR400HD

- PROCESOS DE TRABAJO PESADO TRIFASICO TIPO INVERSOR

ENTRADA

3 FASES

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P - AC380±15%	27.6	18.2	78	30 - 400

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
100%@400A/36V	31	540*276*410

- ACCESORIOS INCLUÍDOS

Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.

- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN

Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

TRABAJO LIVIANO | TRABAJO SEMI-PESADO | TRABAJO PESADO

WELDWELL®

MMA

ARC 450 MT

MULTIVOLTAJE AUTOMATICO

- PROCESOS DE TRABAJO PESADO TRIFASICO TIPO INVERSOR

ENTRADA

3 FASES

60 Hz

SALIDA

DC

- USOS:

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC 220/380/440±15%	66.40 /32.2/ 32.2	25.3	78	20 - 400 20 - 450 20 - 450

DUTY CYCLE 220V	DUTY CYCLE 380 - 440V	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
60%@400A/36V 100%@310A/30V	60%@450A/35.2V 100%@350A/32.5V	35	680*410*575

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.
- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

○ TRABAJO LIVIANO | ○ TRABAJO SEMI-PESADO | ● TRABAJO PESADO

MMA

ARC 500E MT

MULTIVOLTAJE AUTOMATICO

- PROCESOS DE TRABAJO SEMIPESADO TRIFASICO TIPO INVERSOR

ENTRADA

3 FASES

60 Hz

SALIDA

DC

enviar foto

- USOS:

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC 220/380/440±15%	66.40 /32.2/ 32.2	25.3	78	20 - 400 20 - 500 20 - 500

DUTY CYCLE 220V	DUTY CYCLE 380 - 440V	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
60%@400A/36V 100%@300A/30V	60%@500A/35.2V 100%@350A/32.5V	31	680*410*575

- ACCESORIOS INCLUÍDOS: Guantes de soldar. Tierra con cable. Porta-Electrodo con Cable.
- ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN: Regulador de gas. Cilindro. Mascara de soldar

○ TRABAJO LIVIANO | ● TRABAJO SEMI-PESADO | ○ TRABAJO PESADO